Immediate High Contamination Density Kit (HDK)

FG015-0007-00NA

Тип агенту: CWAs та TICs

Створено для: Дезактивації та нейтралізації

Тип допомоги: Оперативна, Ретельна, Валідна, Технічна

Тип поверхні: Обладнання, техніка

Користувачі: 2 особи

Область застосування: місце або інцидент

Об'єм: До 60 літрів*

Набір складається

1x Overpack drum with screw top lid
25x FAST-ACT 1-Kg Sorbent Bags
2x Scoops

FAST-ACT® Immediate High Contamination Density Kit:

Набір призначений для проведення оперативної, аварійної та/або технічної дезактивації 20-30 квадратних метрів забруднених поверхонь, у тому числі щільністю забруднення понад 10г/м². Набір можна використовувати для локалізації та нейтралізації розливів хімікатів і скупчення рідини.

Можливості комплекту залежать від щільності хімічного забруднення, площі поверхні та хімічного складу.



Використовуйте пакети з сорбентом FAST-ACT® 1 кг для нанесення порошку сорбенту FAST-ACT® на забруднені поверхні для поглинання/адсорбції (утримування), дезактивації та нейтралізації видимих рідких хімікатів.



Розкладіть порошок із мішків із сорбентом, щоб максимізувати контакт між порошком і рідким хімічним матеріалом.



Зберігати суміш хімікатів і сорбентів у транспортному барабані. Закрийте кришку на барабані.



Утилізуйте порошок сорбенту FAST-ACT® відповідно до місцевих вимог.

* 37% HCL